

OH-NE

Bericht-Nr.:

5920135098

KRAD, ROLLER M.LB.

Seite 1 von 1

DeilT 115049606

Datum:

04.04.2007

Art:

3901

Hersteller: Тур:

VEB

0900 000000

Fz-ld.Nr.:

096631

EZ/km:

JUL 1962/0

TÜV Gebühr:

77,59 EUR

(berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

401006

Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

Begutachtung § 21 StVZO

nächste Unters. **APR 2009**

Prüfplakette nicht zugeteilt

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung den geltenden Vorschriften.

Die Anmeldung zur nächsten Hauptuntersuchung ist im April 2009 notwendig. Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsstelle. Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

Ihr Betreuer, Herr Kramer

Hinweise:

- Die Bremswirkung des Kraftrades ist in Ordnung.

Die Bremsmessung erfolgte im Fahrversuch.

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

11000 11200

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr - TÜV SÜD Auto Service GmbH Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e. V., Westendstr. 199, 80686 München, St.-Nr.: 143/222/70098

Now Zul. Rest. Feet II
US 049606 Bericht-Nr.: 5920
Datum:



5920135098 04.04.2007

Sachverständiger: Kramer

Seite 1 von 1

Fz-ld.Nr.:

096631

KUFNER

15. MAI 200

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis

		Fah	ırzeugl	eschre	ibung (п	ıur gülti	g in V	erbindun	ıg mit z	ugehö	igem F	Prüfb∈	ericht)			
В	01.07.196	2 2.1	0900	2.2 00	000		· L ·	2	9	- ,	P.2 P.4	6/	5100	i	T	80
J	25		4	1200			18	.= ₁ ,:::::::				19	-			
E	096631				3 9		20					G	140			
D.1	-			i de le	VALLEY XX		12			13	7.	V.,	Q	0,05		
D.2	SR59	. 500					V.7	-		F.1	300		F.2	300		
	-					V. N. C	7.1	-504		7.2	12.		7.3	i-		
	- 4/					-040 a. 650	8.1	<u>= 10,80,80</u>		8.2	-	19.00	8.3	-		
	- ,						U.1	80	Pig	U.2	- 1		U.3	80		
D.3						:	0.1	-		0.2	-		S.1 2	s	5.2 -	
2	VEB Indus	triew	.Ludw.	: 1			15.1	3.50	-12	deren e degréga		in the second		iliva.	14.	
5	KRAFTRAD M.LB.						15.2	3.50-12								
	-						15.3	-								
V.9						31 K	R	-	×.		N	1112			11	-
14	-						κ	-		100		***				
P.3	BENZIN			<u> </u>			6	-7,500		5555	17 -	16	3 -	119.05		
10	0001 1	4.1 060	00	, . P.	1 143		21	- 3.5	::	100 E						
22	zu 5:Aufbauart:Roller*zu E:FIN a.Rahm						ien i	ınten	linl	cs*Mc	tor:	RM1	50*	Market A	-	
	_	:			12.55	angeneral a	Takiyat Wasaliya		rviterur Sinterur	·			ng Garage Agas Anggara		. :	
	_	:		1288					1,150			1				.,,
	🛨 🚶 i na i i jordanska kalender nazvala se se i					1914 1932	e sporter	Andrew A	erstern.	. 42. 4						
	-		4.									. 75.				
		94,5.	****		er en	Service and the	543	eren anderen eren i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				18.57	रूप सुर्विष			

Zusätzliche Bemerkungen zur Fa	hrzeuabeschreibuna	
zu 17:E*	그는 얼마나 가는 맛이 얼마나 뭐요?	
그리 그리 그래까지 하겠네요? 그리 맛있었다. 나는		그 교육 기념일로 하셨다면서 그게 그 그 그
[되어 되는 사람이 가득하다 하는 것이 없는 것이다.
	State and a first at the state of the state	
Notizen / zusätzliche Angaben		
		사용 기계 전환 경기 등 경기 기계
-		
-		
	in the state of the	
'''' 		
		- 1
Bescheinigung des amtlich aner	kannten Sachverständigen für d	den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S).

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Feld 22 beschriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften entspricht.

Backnang, 04.04.2007

Unterschrift des amtl. ag





Gutachten über die Anbringung des hinteren amtlichen Kennzeichens

Antragsteller :	TÜV-Service-Center 71522 Backnang
Kufner	Telefon: 07191-1635
	Sachverständiger: Kramer
	Datum der 11.5.2007 Begutachtung:

	Fahrzeug
Amtliches Kennzeichen	- OHNE
Fahrzeug- u. Aufbauart	KRAFTRAD M.LB
Fahrzeughersteller	VEB INDUSTRIEW.LUDW.
Typ und Ausführung	SR 59
Fahrzeug-IdentNr.	096631

Das oben genannte Fahrzeug wurde hinsichtlich der Anbringung eines amtlichen Kennzeichens nach Anlage Va StVZO, Abschnitt 4 begutachtet.

Vorhandener Platz für das hintere amtliche Kennzeichen:

Breite x Höhe maximal:

255

mm x 130 mm

Grund für die Einschränkung:

Der vom Fahrzeughersteller vorgesehene Platz läßt die Anbringung eines vorschriftsmäßigen hinteren Kennzeichens nicht zu.

Ergebnis der Begutachtung:

A: Die Anbringung eines vorschriftsmäßigen hinteren Kennzeichens gemäß Anlage Va,
Abschnitt 2.1 oder 2.2 ist unter Einhaltung folgender Abmessungen ohne technische
Änderungen am Fahrzeug möglich: Einzeilig max.

x 200 mm.

Sofern es den Zulassungsbehörden nicht möglich ist, durch kurze Buchstaben-/Ziffernkombinationen, bzw. durch Verwendung der Engschrift, den unter Punkt A genannten Platz einzuhalten, obliegt ihnen die Entscheidung aufgrund des unter Punkt B.1, bzw. B.2 genannten Sachverhalts ein verkleinertes Kennzeichen nach Anlage Va StVZO, Abschnitt 2.3 zuzuteilen.

- B.1: Die Anbringung eines vorschriftsmäßigen hinteren Kennzeichens gemäß Anlage Va, Abschnitt 2.1 oder 2.2 mit Maximalmaß wäre durch folgende Änderung des Anbaus möglich: z.B. Anbringung eines Kennzeichenhalters mit zusätzlicher Kennzeichenbeleuchtung. Die dabei entstehenden Kosten für die erforderliche Umrüstung würden ca. 300 DM betragen.
- B.2: Die Anbringung eines vorschriftsmäßigen hinteren Kennzeichens nach Abschnitt 2.1 oder 2.2 der Anlage Va StVZO ist technisch nicht möglich, da folgende Gründe Änderungen des Anbaus ausschließen: FZ AUS EHEM. DDR

KOMPLETTES HECK MÜBTE GEAENDERT WERDEN.

Backnang 11.5.2007

Ort, Datum

Der amtlich/an

Ehverständige oder Prüfer

Famer

ANLAGE ZU GUTACHTEN-Nr. 5920135098